

rot ✓ hot ✓ rostfrei ✓



## **Mercedes Benz 190** mit H-Zulassung

EZ: 03.05.1989

Laufleistung: 99.955 km (nachgewiesen)

HU:07/24

Schalt-PKW Benzin - 2 Liter 75kW (102PS)

1160 kg Leergewicht, 1660 kg zul. Gesamtgewicht

Zu 2: 0709 / 419036 0

Vorbesitzer: 6

Abgemeldet 29.06.2023

+ Radio

+ Radzierblenden

Fabrikneuer Zustand, gepflegt, fahrbereit.

In 47445 Moers abholbar, Lieferung möglich.

VB 9250,00 Euro (von privat)

Kontakt per EMail: [qqyy1@g-kauft.de](mailto:qqyy1@g-kauft.de)



Bild 1: Radzierblenden vorhanden, aber nicht montiert. Motorhaube unverriegelt, daher der Spalt. Bild 2: Frontansicht





Bild 3: Man beachte die gut erhaltene Lackierung.

Bild 4: Tadelloses Fahrzeug mit klassischer Linienführung





Bild 5: Markantes Heck, bereit für Auslandsfahrten  
Bild 6: Der rostfreie Radkasten links hinten





Bild 7: Gute Rundumsicht und klares Design



Bild 8: Der Tankeinlaß mit dem praktischen Tankdeckelhalter

Bild 9: Die Heckpartie hinten rechts - wie Neu!





Bild 10: Seitenbereich hinten rechts unterhalb des Tankdeckels - korrosionsfrei!



Bild 11: Einstieg hinten rechts - solide glänzende Mechanik  
Bild 12: Kein Rost und flexible Gummidichtung hinten rechts





Bild 13: Tür hinten rechts im Detail. Frei von Verschleiß, weich dichtende Gummilippe, Erstaunen beim TÜV!



Bild 14: Die Heckklappe. Keine porösen Gummies, viel Stauraum unkomplizierte, leichtgängige Mechanik

Bild 15: Unterbodenbereich hinten links - sehr schön!





Bild 16: Ansicht Radkastens hinten links - besser geht nicht!  
Bild 17: Detailaufnahme des Radkastens hinten links





Bild 18: Radkasten hinten links mit Blick in Fahrtrichtung



Bild 19: Schwellerbereich links - selbst die kritischen Punkte für die Aufnahme des Wagenhebers ohne Befund!

Bild 20: Türschloß am C-Holm links hinten - perfekt!





Bild 21: Türecke der Tür links hinten - Deutsche Wertarbeit!  
Bild 22: Tür links hinten





Bild 23: B-Holm bei geöffneter Fahrertür und geschlossener hinterer Türe - alles dicht!

Bild 24: Fahrertüre - kritische Zone frei von Mängeln!





Bild 25: A-Holm der Fahrertüre - alles bestens!  
Bild 26: Am Steuer - echte 99.955 km!





Bild 27: Die Mittelkonsole - Radzierblenden oben noch im Bild  
Bild 28: Der schicke Radbereich vorne links





Bild 29: Motorraum rechts Hälfte

Bild 30: Motorraum linke Seite






Bild 31: Front mit Kühler (unbeschädigt, nur einige Insekten)

Bild 32: Schmuckstück von der Seite





Bild 33: Abschließend der Blick auf die Rücksitzbank




Bild 34 (oben), Bild 35: Impressionistische, KI-generierte Bilder ohne direkten Bezug zum realen Auto

Hinweis: Bei der Exposeerstellung kam Bildbearbeitung zum Einsatz, es wurden jedoch keine wesentlichen Bildbestandteile bearbeitet oder geschönt!, sofern nicht anders angegeben. Dieses Dokument dient lediglich der Information und ist kein Bestandteil eines Vertrags. Markennamen und vergleichbare Rechte unterliegen dem Urheberrecht des jeweiligen Besitzers.